

NCTRACE Version 5

NCデータの描画、変換、検査などのユーティリティソフト

新機能

長いサイクル命令も設問フォームで簡単にデータ作成

[F1] キーでNCデータの説明文を表示できるようになりました。

The image displays a collage of screenshots from the Nctrace V5 software interface, demonstrating its capabilities in handling NC data. The screenshots are arranged in a grid-like fashion, showing different views and functions:

- Top Left:** A window titled "Nctrace V5 (OSP_E100M)" showing a 3D model of a square plate with a central hole and a grid of points. The left pane displays NC code, including G00X-43.Y-43., PMILR X-50.Y-50.Z-10., and T03(END MILL 20 ROUND).
- Top Right:** A parameter setting form for "F72" (Surface Milling) with fields for X, Y, Z, I, J, K, P, Q, and R. Below it is a form for "G72" (End Milling) with fields for P, Q, U, W, F, S, and T.
- Middle Left:** A window titled "Nctrace V5 (FS_M)" showing a 3D model of a curved surface. A "Line Disp" window is open, displaying a list of NC code lines.
- Middle Right:** A window titled "Nctrace V5 (FS_CUT)" showing a 3D model of a curved surface. A "Line Disp" window is open, displaying a list of NC code lines.
- Bottom Left:** A window titled "Nctrace V5 (FS_T.6)" showing a 3D model of a curved surface. A "Line Disp" window is open, displaying a list of NC code lines.
- Bottom Right:** A window titled "Nctrace V5 (FS_T.6)" showing a 3D model of a curved surface. A "Line Disp" window is open, displaying a list of NC code lines.

Throughout the screenshots, various toolbars, status bars, and dialog boxes are visible, illustrating the software's comprehensive functionality for NC data processing.

快適な ツールとしての主な特徴

長い引数の項目を確認しながら入力

G125 X43. Y43. Z-10. R3. K13. Q13. D2 P50. F300

G125 次へ Tab 5

水平方向 ポケットミル

対角点 X Y 最終深さ Z R点 R 開始切込み量 K 切込み量 Q 補正番号 D 重ねの割合 P 設定を元にしてNCデータを作成。最初のNCデータは失われます。(M) 置換え(E) キャンセル(C)

PMILR X-50. Y-50. Z-10. I100. J100. K1. P50. Q5. R3. D2 F300

PMILR 次へ Tab 5

ポケット加工 渦巻き型

基準点 X Y 仕上げ面 Z 水平軸長さ I 垂直軸長さ J 仕上げ代 K 切削幅の割合 P 1回の切込量 Q 設定を元にしてNCデータを作成。最初のNCデータは失われます。(M) 置換え(E) キャンセル(C)

G76X31.948Z-23.K0.974D0.45F1.5A60P1

G76 次へ Tab 5

複合ねじリサイクル(1行指令)

“終点” X Z ねじ深さ K 1回目の切込量 D リード F 角度 A 最終仕上げ回数 P 設定を元にしてNCデータを作成。最初のNCデータは失われます。(M) 置換え(E) キャンセル(C)

TOSNUC 社製ミ
ーリングパタ
ーン指令
ポケット加工
G125の場合

OSP 社製ミ
ーリングパタ
ーン指令
ポケット加工
PMILRの場合

FANUC 社製旋削
固定サイクル
指令
複合ネジ切り
サイクルの場合

サイクル命令、加工パターン呼び出し、ユーザー作成マクロにおける引数（パラメータ）を項目説明付で、入力・確認をすることができます。最初のコードを入力し、F1キーで表示できます。表示する説明ファイルはメモ帳などで編集・追加ができます。機械ごとに作成が可能です。

NC マクロプログラムの編集と描画機能

F_ELLIPSE-2.DAT

```
O50
( DA EN )
G92X0Y0Z0
#100=50 (YOKO)
#101=40 (TATE)
#1=0
N10
#2=#100*COS[#1]
#3=#101*SIN[#1]
G90G01X#2Y#3F1
#1=#1+5
IF[#1 LT 360]
N20
X#100Y0
M30
```

OSP_ELLIPSE.DAT

```
O50
( DA EN )
G92X0Y0Z0
VC1=50 (YOKO)
VC2=40 (TATE)
VC3=0
N10
VC4=VC1*COS[VC3]
VC5=VC2*SIN[VC3]
G01 X=VC4 Y=VC5 F100
VC3+5
VC3 LT 360 ] N10
```

O50(*)

```
( DA EN MACRO-A )
G92X0Y0Z0
G65H01P#100Q50000 (
G65H01P#101Q40. (TA
G65H01P#1Q0
N10
G65H32P#2Q#100R#1
G65H31P#3Q#101R#1
G90G01X#2Y#3F100
G65H02P#1Q#1R5.
G65H84P10Q#1R360.
N20
X#100Y0
M30
```

FANUC 社製、TOSNUC 社製のマクロ (AB) や OSP 社製のユーザタスクが、描画、編集できます。変数の一覧や、実行途中での一時停止、描画を戻すなどプログラムを編集するための便利な機能があります。作成された NC データの RS232C 通信で NC 機械やパンチャーに転送できます。

NC データを編集・作成するための交点計算機能

```
T1M06
G54P100Z100.
@S100M03
M08
#20=1
#25=PG1(MAX)
N10
P11=PG1.#20
S13=P11.90A
P13=S13.C13.A
P14=S13.C13.B
#21=P11.X(X)
#22=P13.Y(Y)
#23=P11.Y(Z)
#24=P14.Y(END Y)
G00 X#21 Y#22
G00 Z[#23+#14]
G01 Z#23 F#11
G1000 Y#24 R#10 F#12
```

```
O100
DEF
P100=100,100D
P101=P100,0.001,0.001
P1=10,80D
S1=20DV
P2=0,20D
S2=P2,-30A
S3=40DV
S4=-40H
P2=10,10D
D-END
T0101
#1=1.2
TOOL,#1,#1,#1
APT,P100,ABS,ZX,VTC
G50P100
G00P1
@G71U3.0R1.0
@G71P10Q20U4.0W2.0F0.3S55
N10
G01T0,S1
S1
S2,3C
S3,5R
S4
P1
M700
```

```
O100
G00G90X-66.37Y-9.276
G90G01X-75.991Y7.387
G03X-21.877Y-87.892I36.283J-42
G01X27.85Y-71.125
X28.311Y-67.643
G02X32.598Y-17.841I4.286J24.71
Y-68.012J-25.085
X30.294Y-67.906J25.085
G01X29.645Y-72.8
X36.24Y-90.921
G03X34.401Y24.311I-15.448J57.3
G01X-39.425Y-49.515
G02X-51.585Y-56.171I-17.453J17.
G01Y-51.793
X-27.046Y17.037
X14.702
X23.932Y40.11
X-18.82
X-8.585Y68.817
X31.551
Y59.159
X46.683Y96.988
```

1、NCAPT 言語プログラムを使用すると輪郭加工データや2軸半の加工データが作成できます。2、旋盤では仮想刃先データも作成できます。3、マクロプログラムをマクロ文の無い NC データに変換も可能です。4、DXF データを NC データに変換できます。

その他の機能

エラーが発生しました。

G50Z200.X200

移動軸アドレスの数値に小数点が付いていません

描画実行を停止する場合は、「中断」

プロジェクト設定

関連機能を使用する。

設定-1 設定-2

常時使用するプログラム

O15 [O15.DAT]	削除
O11 [O11.DAT]	
O12 [O12.DAT]	
O13 [O13.DAT]	
O14 [O14.DAT]	
O500 [SUB.DAT]	
O501 [SUB.DAT]	
O502 [SUB.DAT]	

加工時間の表示

11	早送り	00:04:01	切削送り	00:10:21	切削長さ	4782.6mm
12	早送り	00:02:30	切削送り	00:00:01	切削長さ	9.6mm
13	早送り	00:02:31	切削送り	00:00:03	切削長さ	36.0mm
14	早送り	00:02:30	切削送り	00:00:11	切削長さ	18.0mm
小計	早送り	00:11:32	切削送り	00:10:36	切削長さ	4846.2mm
小計	トータル	実行時間	=00:00:02			
小計		NCデータ時間	=00:22:08			
小計		<<総加工時間>>	=00:22:10			

描画していない工具の加工時間は、ゼロになります。

- ★ NC データのフォーマットの検査し、エラーを表示します。
- ★ 描画した工具軌跡図と NC データを同じ用紙に印刷できます。
- ★ 描画された NC データ軌跡を、DXF データに変換し、CAD で検証できます
- ★ 外部ファイルに存在するサブプログラムの呼び出し。追加作成が可能です。
- ★ 描画前に設定すべき、パブリック変数の定義を定義できます。
- ★ 描画後のステップバック（1行づつ後戻り）
- ★ 加工時間を計算
- ★ NC データファイルのコマンド編集・比較・展開・連結・分解が可能です。

NC データをパソコン上で、作成、チェック、編集、変換、計測、管理などを行うソフトです。
NC データをパソコン上で扱う場合の色々な場面を想定して開発されたユーティリティソフトです。
NC データをパソコン上で扱う皆様の貴重なご意見を反映した便利なソフトです。

動作環境

動作環境

- OS : Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7
- メモリ : 各 OS の起動最低量以上（3D 描画を使用する場合多くのメモリが必要です）
- CPU : Pentium プロセッサ (600MHz 以上) または、同等品
- ハードディスク : 300Mバイト以上の空き領域
- CRT : 解像度 1024 x 768 ドット以上
- CDドライブ : インストール時に必要です。
- マウス : 必須です。
- プリンター : 工具軌跡図、NC データ印刷に必要です。
- ※3D 描画は、モデリングシュミレーションではありません。

フレックスシステム株式会社
〒533-0033
大阪市東淀川区東中島 1-13-43-404
TEL : 06-6328-8786 FAX : 06-6328-1880