



1、 描画するNCデータファイルを、SDカードのルートホルダー及び任意のホルダーへコピーします。



2、 nctraceMILL を起動します。



拡大・縮小は、ピンチで行ってください。
移動はドラッグで移動できます。